
Subject: Aw: Tektronix scope

Posted by [Getter](#) on Mon, 26 Sep 2016 23:54:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo radio-t,

ja, wenn schon zwischen den Lagen Überschlge sichtbar sind, dann wird's wirklich schwierig....

Wo einmal eine Kriechspur ist, da hilft kein Trocknen mehr, da sich bereits Kohlenstoff gebildet hat.

Wenn das Problem durch Rckstnde aus den Akkus verursacht wurde, sind (vor dem Reinigen) im betroffenen Bereich sichtbar blulich-grunlich angelaufene Drahtenden an einigen Bauelementen zu sehen. Einmal eingedrungene Kalilauge ist sehr kapillaraktiv. Dann musste man den Bereich aus der Platine herauschneiden und frei verdrahten - bei mehreren Lagen sucht man dann tatschlich moglichst nach einer anderen Platine.
