Subject: Aw: Siemens Turnier RK30

Posted by [Getter](#) on Sat, 04 Jul 2020 21:27:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

hier würde ich mal zuerst die AF116 verdächtigen, die sind bekannt problematisch. Nicht gegen andere AF116 ersetzen, die sind genau so alt und genau so in ihren Daten weggedriftet, wie die im Gerät, sondern ersetzen gegen andere, modernere Typen.

Außerdem sind die im Gerät massenhaft sichtbaren Vitrohm-Kohle-Massewiderstände oft defekt, vor allem die hochohmigeren Werte.

Sind in diesem Gerät noch Siemens-Elkos, dürften diese normalerweise nicht defekt sein, höchstens einzelne.

Grüße aus HH !