

Hallo miteinander!

Das starke Brummen tritt nur auf wenn das Chassi aus dem Gehäuse ausgebaut ist. Ist es eingebaut ist der Brumm weg.

Leider hatte ich jetzt nicht auf den Ausgangspegel des Players geachtet. Ich muss also den Test nochmal wiederholen, um festzustellen ob die Endstufe des Gerätes übersteuert wird oder ob das Signal abgeschwächt ankommt.

Die Platte ist bespielt und müsste, selbst wenn nichts darauf wäre, wenigstens ein markantes Knistern und Rauschen aufweisen, so wie es bei den anderen Assmann-Geräten in unserem Besitz der Fall ist.

auch je nach Modell variieren und ist deshalb als Maßstab vielleicht nicht gültig?

Als ich den Tonkopf vorsichtig öffnete um nachzusehen, wie es drinnen aussieht, entdeckte ich lediglich zwei kleine gewickelte Kupferspulen.

Auf der einen Spule konnte man das verzinnte Ende der Wicklung sehen, welches auf die Spule "angeklebt" war.

Unter "aufgeklebet" meine ich mit einer Art transparenten "Kleber" , in Punktform fixiert.

Ich weiss nicht ob das so normal und üblich war / ist .

Bei dem Tonopf aus dem Typennachfolgegerät konnte ich dieses leider nicht überprüfen, da dieser Tonkopf vergossen ist.

-----

@Getter

Als Du schriebst:

Zitat: Da gäb's noch einige leicht überprüfbare Ansatzpunkte.

....würde ich gerne deine weiteren Tips entgegen nehmen.

Es ist für uns sehr wichtig dieses schöne Gerät wieder herzustellen.

Vielen Dank nochmals für eure Hilfe, auch von meiner Frau.

Alex

---