
Subject: Aw: Assmann Dimafon kein Ton
Posted by [wolters](#) on Tue, 16 Aug 2016 12:44:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Miteinander!

Also ich habe den EÜ2 durchgemessen und konnte keine Unterbrechungen feststellen. Die Vergleichsmessung am Referenzgerät weist einen Unterschied von einigen Ohm auf.

Da ich leider nicht weiss welche die Primär und welche die Sekundärseite des Übertragers ist habe ich sie mir "Seite 1" und "Seite 2" bezeichnet, wobei die "Seite 2" richtung Mikrofonbuchse geht.

Gerät 1.

Ref. Gerät

Wenn ich die Werte vergleiche kommen die mir schon seltsam vor und ich würde sagen, das der EÜ2 im Gerät 1. defekt ist.

Was sagt Ihr dazu?

-----Update-----

Habe den EÜ2 gegen den aus dem Referenzgerät getauscht aber es hat nichts dran geändert das die Aufnahme immernoch sehr leise ist.

Liebe Grüße,

Alex
