

---

Subject: Aw: Dual EDS 1000 Probleme  
Posted by [GFGF Archiv](#) on Thu, 04 May 2017 20:20:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Vielleicht passt das auch nicht, aber es könnte die Ursache sein:

Die DDR hat mit dem HK PA 1203 sowie 1205 einen ähnlichen Motor verbaut, der zeichnet sich durch genau den erkannten Fehler aus, das Magnetfeld des runden Magneten verändert sich. Auch da gibt es nicht wirklich eine Lösung, das Alter dieser Geräte beträgt etwa 30 Jahre...

Der Motor läuft unter der Bezeichnung DA 202, ein Manual dazu gibt es ,was auch die Prinzipien des Antriebes recht ausführlich darstellt.

Hochladen ?

Gruss Ingo Pötschke

---