
Subject: Aw: Telefunken 330W Brummen
Posted by [Schubi](#) on Sun, 19 May 2019 17:50:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Lutz,

Danke für deine Tips.

Die beiden Siebkondensatoren hab ich schon getauscht und sind auch richtig angeschlossen.

Beim Kurzschliessen des G1 der NF Vorröhre ist der Brumm schlagartig weg.

Das Gerät hat werksseitig in diesem Bereich nicht viel Abschirmung mit auf den Weg bekommen. Nur die Kappenzuleitung (Anode) ist geschirmt. (Den Massekontakt dieser Schirmung hab ich geprüft, ist ok).

Es ist eigentümlich, dass der gesamte Fassungsbereich der NF Vorröhre auf der Chassisunterseite so extrem empfindlich ist. Schon eine bloße Annäherung (ohne Kontakt) mit der Hand erhöht den Brumm!

Ich hab da echt keine Idee mehr ?!

Kennt vielleicht jemand das gleiche Problem von eben diesem Modell?

Viele Grüße
Stefan (ratlos)
