

---

Subject: Aw: Telefunken 330W Brummen  
Posted by [adminHTS](#) on Thu, 23 May 2019 18:30:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Stefan,

sind eventuell hier Bauteile getauscht und anders eingelötet worden? Der Massepunkt dieser Stufe muss für alle mit Masse verbundenen Bauelemente zentral und sternförmig liegen, sonst gibt es eine Brummspannung. Auch dürfen Masseverbindungen hier niemals mehrfach sein (z.B. beide Enden einer Abschirmleitung).

Nur so eine Idee.

Gruß, Hans-Thomas