
Subject: Aw: Grundig Satellit 1000

Posted by [cellovox](#) on Mon, 27 May 2019 09:43:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke für Ihre Nachricht.

Alles schon Versucht - Selbs beim Prima Boy bekomme ich am Tage Langwellen Empfang
-Abends auf Mittelwelle - Sichlicht ist Transistor T9 Laut Schaltungsplan = BF 184 Defekt...Die
anderen Trans. T7+T8 = BF184 + BF185 Reakieren noch.

Mfg.Hermann
