
Subject: Aw: Grundig Satellit 1000

Posted by [cellovox](#) on Tue, 28 May 2019 17:47:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

[img]/Forum/index.php?t=getfile&id=7929&private=0[/i mg]

Hallo Lutz,

Ganz einfach ohne Messgeräte, der BF184 regierte nicht auf Berührung T9 Trans. Ozil. für LW-MW-KW SW1 der war Defekt... Die zwei anderen auf der Platine BF184 und BF185 waren nicht Defekt.

Ich habe den Trans. einfach ausgelötet den BF184 Erneuert... LW-MW-KW SW1 hat wieder volle Funktion.

Mfg. Hermann

File Attachments

1) [Satellit 210_plat2-gr.jpg](#), downloaded 445 times
