Subject: Aw: UHER CR160AV

Posted by TR on Tue, 05 May 2020 08:02:52 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Es ist zu vermuten, dass der Antriebsriemen durch Alterung überdehnt und verhärtet ist. Er wird daher nach Montage wieder abspringen. Daher wäre eine Riemenerneuerung erforderlich. Das Laufwerk muss teilausgebaut werden. Eine Skizze vorab über den Riemenweg im Laufwerk sollte man machen. Die Neumontage erfolgt bei mir z. B. mit einem Skalenbandbesteck. (feine Stange mit Haken und Fischschwanzprofil an den Enden) Mit Gruss, TR