
Subject: Aw: 3fach Poti instandsetzen

Posted by [Abraxas](#) on Sun, 13 Dec 2020 15:33:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sorry, da lief irgendwas falsch.

Also: Hier ein paar Bilder des Potis, ganz und teilzerlegt. Auf der Widerstandsbahn ist gut zu erkennen, wie sich der Schleifer in die Kohlebahn eingegraben hat, was wohl zu den Kontaktproblemen führt. Mal weitersehen...

File Attachments

- 1) [IMG_8873.JPG](#), downloaded 851 times
 - 2) [IMG_8881.JPG](#), downloaded 1013 times
 - 3) [IMG_8887.JPG](#), downloaded 997 times
 - 4) [IMG_8891.JPG](#), downloaded 978 times
 - 5) [IMG_8893.JPG](#), downloaded 993 times
-