

---

Subject: Aw: Roland Brandt Einröhrenempfänger Type M2

Posted by [Miro](#) on Mon, 17 May 2021 20:57:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Sigi,

wenn vorhanden, dann versuche mal eine RE 154 und speise mit 100 Volt Anode und 4 Volt Heizung. Die negative Gittervorspannung wird wahrscheinlich über die Heizung erzeugt, da keine entsprechende Buchse vorhanden ist.

Wenn das Gerät von 1925 ist, und die Hersteller moderne Röhren verwendet haben, kann es die Röhre RE 154 als Verstärkerröhre sein.

Wünsche weiterhin viel Erfolg.

Viele Grüße

Michael

---