
Subject: Aw: RPG 3/4 Gleichrichter AX50 Prüfung nur für ein System möglich

Posted by [RS237](#) on Sun, 05 Dec 2021 14:54:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

der Fehler ist gefunden..... 8)

Es lag an einem oxidierten Schleif-Kontakt auf der oberen Ebene des Wellenschalters in Position 12.

Nach Ausbau des Wellenschalters und Reinigung der Kontaktflächen mit Glaspinsel sowie Behandlung mit Kontaktfett war der Fehler behoben.

Gruss

H.p.

File Attachments

1) [20211205_160406.jpg](#), downloaded 394 times
