
Subject: Aw: Philips Philetta B2D14U /UKW-Empfang nur oberhalb 95MHZ
Posted by [RS237](#) on Sun, 18 Dec 2022 17:32:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Spulen um die UCC85 scheinen noch original und unverändert zu sein.
Bevor ich an den Spulen drehe werde ich wohl doch erstmal alle Komponenten wie
Widerstände und Kondensatoren überprüfen die um die UCC85 sitzen.
Vielleicht kann ich da was finden.

[img]/Forum/index.php?t=getfile&id=10856&private=0[/img]

[img]/Forum/index.php?t=getfile&id=10856&private=01[/img]

Gruss....

File Attachments

- 1) [20221218_182631.jpg](#), downloaded 92 times
 - 2) [Screenshot_20221218-183147_Adobe Acrobat.jpg](#), downloaded 81 times
-