
Subject: Aw: Philips Philetta B2D14U /UKW-Empfang nur oberhalb 95MHZ
Posted by [RS237](#) on Tue, 20 Dec 2022 16:46:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

den Versuch einer Abstimmung der Schwingkreise mit den im Service-manuel angegebenen Spulen habe ich auf Grund der sehr fest sitzenden Spulenkern besser nicht durchgeführt.

Eine Beschädigung der Kerne wäre sehr wahrscheinlich.

Auch die Überprüfung der Bauteile wie Widerstände und Kondensatoren sind ohne grössere Auslötungen nur schwer möglich.

Mit dem Tipp den Trimmer C18 zu verstellen konnte ich den Bandversatz auf die annähernd richtigen Werte einstellen bzw. die Sender entsprechend verschieben.

Der Empfang des Radios und die Senderlage sind jetzt zwar nicht optimal aber ausreichend.

Gruss

H.p.
