

Hallo zusammen,  
hier mal ein kleiner Restautierungsbericht zu einem Verstärker aus GB.  
Typ: Gramipan 391  
Das Gerät verwendet 2x EF37 / 2X AZ31 / 2x KT66 (6L6)  
Der Ausgangszustand war ein nicht funktionierendes Gerät.  
Fehler:  
- defekter Zwischenübertrager  
- Alle Kondensatoren unbrauchbar

Nach Reparatur des Zwischen-Übertragers durch einen fachkundigen Travobauer und Austausch aller Kondensatoren spielt das Gerät jetzt wieder einwandfrei.

Gruss  
H.Peter

---

### File Attachments

- 1) [20201209\\_190134.jpg](#), downloaded 118 times
  - 2) [20230205\\_141750.jpg](#), downloaded 462 times
  - 3) [20230205\\_141801.jpg](#), downloaded 121 times
  - 4) [20230205\\_141812.jpg](#), downloaded 465 times
  - 5) [20230205\\_141830.jpg](#), downloaded 475 times
  - 6) [20230205\\_141922.jpg](#), downloaded 390 times
  - 7) [Screenshot\\_20230207-165759\\_Gallery.jpg](#), downloaded 460 times
  - 8) [Screenshot\\_20230207-214243\\_Gallery.jpg](#), downloaded 434 times
  - 9) [Screenshot\\_20230207-214302\\_Gallery.jpg](#), downloaded 410 times
  - 10) [20230207\\_220422.jpg](#), downloaded 395 times
-