
Subject: Aw: Buz- transistoren

Posted by [Matt](#) on Mon, 01 Jul 2013 04:10:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Und falls einer keine ESD-Matte und co. besitzt, gebe ich eine Tipp dazu.
FET Transistor´s Beine mit Draht verbinden und vor inbetriebnahme Draht entfernen.

Ich habe einige Power-FET (300V, 90A) der nur 5V Gatespannung aushält und sehr empfindlich ist der auch leider.

Da habe ich immer Drahtwickelmethode eingesetzt, um ihre Gate-Isolation zu schützen.

Grüss

Matt
