

---

Subject: Aw: Assmann Dimafon kein Ton  
Posted by [wolters](#) on Wed, 03 Aug 2016 16:11:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Getter schrieb am Mi, 03 August 2016 03:43EAF42

Die UG2 der zweiten EAF42 erscheint auffällig niedrig. Ist dort irgendwo ein G2-Vorwiderstand vorhanden ? Dann dessen Wert prüfen. Ohne Schaltbild ist das alles nur ein Raten, Vermuten und Stochern im Nebel.

Ein 'lauter Brumm' deutet allerdings eher darauf hin, dass der Verstärkerteil arbeitet. Ist vielleicht das Abtastsystem unterbrochen oder erreicht sein Signal die erste Verstärkerstufe nicht ? Das könnte die EF40 sein, eine typische NF-Vorstufenröhre.

Hallo Getter, danke für eine Antwort!

geschaltet ist geht gegen Masse.

Den Ursprung für den Brumm habe ich gefunden. Das Metallgehäuse dient als Abschirmung. Bei zusammengebauten Gerät ist der Brumm nur noch minimal und ein Rauschen ist zu hören.  
Werde dann mal weiterforschen.

Liebe Grüße,

Alex

---