

---

Subject: Sony ICF SW55

Posted by [Navigator](#) on Sat, 03 Oct 2020 16:19:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Meinen Sony ICF-SW55 hatte ich für einige Jahre nicht mehr in Betrieb gehabt. Beim Einschalten ist ein lauter Pfeifton, der sich wie eine Rückkopplung anhört zu vernehmen.

Beim Betrieb mit Original Netzteil oder Batterien, kein Unterschied.

Die Tonlage ist von der Einstellung der Lautstärke abhängig.

Es ist kein Empfang hörbar, wobei alle Speicherfunktionen und die Frequenzwahl einwandfrei funktionieren.

Auch die Empfangsstärke wird entsprechend auf dem Display angezeigt.

Wird wohl ein Fehler im NF-Teil sein.

Leider sind viele SMD-Bauteile verbaut, wo ich überhaupt keine Erfahrung damit habe.

Das entsprechende Service-Manual hätte ich.

Vielleicht hatte einer der werten Kollegen dieses Phenomen schon gehabt und könnte mir weiterhelfen.

[img]/Forum/index.php?t=getfile&id=8980&private=0[/i mg]

---

#### File Attachments

1) [Sony ICF SW55.jpg](#), downloaded 327 times

---

---

Subject: Aw: Sony ICF SW55

Posted by [ocean-boy 204](#) on Sat, 03 Oct 2020 17:21:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

ich habe vor kurzen einen defekten ICF-SW7600 geerbt, der stark rauscht. Man findet im Internet für diese Sony Empfänger einige Fehlerbeschreibungen -suchen. Eine Schwachstelle sind wohl die verbauten SMD-Elkos. Dafür findet man bei e..y komplette Elko-Sätze zum Austausch.

[https:// www.ebay.de/sch/musca\\_domestica/m.html?item=274511317652&rt=nc&\\_trksid=p2047675.l2562](https://www.ebay.de/sch/musca_domestica/m.html?item=274511317652&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562)

M.f.G.

---

---

Subject: Aw: Sony ICF SW55

Posted by [Navigator](#) on Sat, 03 Oct 2020 17:24:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke für die schnelle Antwort.

---