Subject: Aw: Telefonen HR5500 Digital
Posted by [ocean-boy 204](#) on Thu, 07 Dec 2017 20:57:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

wenn die Frequenz bei 108 MHz steht, liegt max. Abstimmspannung an den Kapazitätsdioden. Bei Handabstimmung prüfen, ob sich die Spannung am Abstimpoti (Schleifer) verändert. Evtl. fehlt eine Masseverbindung. Möglicherweise sind die Kontakte der Steckverbindungen oxidiert.
Viel Erfolg!

ocean-boy