Subject: Aw: Rema Andante 744

Posted by [Radio-aktiv](#) on Thu, 21 Jan 2021 20:30:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hoffen wir das Beste. Die Einstellung für den Ruhestrom aber nicht verdrehen, und sich die Stellung so merken das der Trimmer wieder korrekt eingestellt werden kann im Notfall.

Ansonsten sind vielleicht mehr Infos hilfreich um eine genauere Aussage machen zu können. Auch welche Möglichkeiten zur Fehlersuche zur Verfügung stehen.

Ich würde den Fehler mit einem Oszilloskop suchen. Natürlich auch ein paar Spannungen messen. Falls kein Oszilloskop zur Verfügung steht kann man Signalverfolgung mit einem zusätzlichen Verstärker über den TA oder TB Eingang machen indem man das Signal an einigen Stellen abhört, ab welcher Stufe die Verzerrungen beginnen. Man schaltet einen guten Koppelkondensator und eventuell Pegelregler (Poti) vor den TA/TB Eingang und es kann losgehen.

Grüße
Karl