Subject: Tek 555 "Triple Nickel"
Posted by wellenkino on Sun, 27 Jan 2013 14:35:17 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

hallo alle,

dieser altehrwürdige Tek wird nun repariert, restauriert.

Vorläufiger Befund:

1.) fehlerhaftes Netzteil, herausgefunden durch Geräte-Tausch, ich besize einen weiteren 555 der putzmunter ist.
2.) Die 22 bzw 22A Time Base des Lower Beams ist durch eine 21 ersetzt, links hat er eine 21A.
3.) Der Lower Beam, rechts, fehlt.
4.) die rechte Time Base scheint nicht zu reagieren.

Bild: es geht und den 555 der links steht.

Ich richte mich nun auf eine ziemlich heftige Baustelle ein.
Dieses Gerät muß gerettet werden.

nette Grüße
Martin

File Attachments

1) 555-1.jpg, downloaded 3269 times