Subject: Aw: EF40 von Telefunken
Posted by [Matt](#) on Mon, 20 Mar 2017 19:53:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das ist erst ab Noval-Röhren eingeführt..

Denn ich habe TFK ECL113, der NUR beim Telefumpen produziert ist, der weist diese Merkmale nicht auf.

Rimlock-Röhrenserie von Telefunken heisst anfangs 113er, später wird es in 40er umbenannt, nur beim ECL113 nicht.

Grüss
Matt