Subject: Aw: Problem mit der Farbbildröhre Toshiba 490YB22

Posted by [GFGF Archiv](#) on Mon, 27 Mar 2017 18:48:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Eine Ablösung der Schutzschicht ist aus meiner Sicht nicht empfehlenswert, da diese den Implosionsschutz darstellt.

Mechanisches Werkeln an dieser Schicht könnte also zu einer nicht wirklich ungefährlichen Implosion der BR und damit zu erheblichen Verletzungen führen.

Ursache ist sicherlich, dass der verwendete Kunststoff mit den Jahren seine Eigenschaften geändert hat.

Lösungsansatz wäre die Ersatzbeschaffung einer BR- oder eines kompletten TV. In der Internetbucht gibt es jede Menge Angebote auf den Suchbegriff Bildröhren, ein Äquivalenztyp müsste zu finden sein.

Gruss Ingo Pötschke