Subject: Aw: Problem mit Klangregelnetzwerk
Posted by Radio-aktiv on Sun, 04 Mar 2018 20:23:57 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

In der Baumappe vom RIM Gigant sind Fotos vom Aufbau. Daran kann man sich orientieren. Die Röhren haben übrigens Abschirmbecher.

Beim Ansehen der Fotos sieht man das auch der RIM Gigant ein Poti mit Mittelabgriff hat, im Eingang der beiden TA. RIM hat diese Art Potis also wirklich verwendet.

Grüße
Karl

File Attachments

1) Poti_mit_Abgriff_RIM_Gigant.jpg, downloaded 1907 times