Subject: Aw: Philips TX400/500

Posted by [Friedel](#) on Fri, 24 Jan 2020 12:35:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Thomas,

ich klinge mich hier einmal ein... Ich bin gerade auch dabei einen TX400 aufzubauen, meiner ist ein TX400-01 der umgebaut wurde von 4-Kanal 75 Ohm auf 10+2 Kanal Trommeltuner (AT7530 / A3 695 88) 300 Ohm, von 1953. Auch dieser Tuner hat bereits die hohe ZF und passt eigentlich nicht zum TX400, allerdings gab es eine Serviceanleitung von Philips die beschrieb wie man diese Tuner umbaut für die Verwendung in den TX400/TX500, diese leider nicht immer gut lesbare Kopie in niederländischer Sprache findest Du bei Frank Philipse:

[https://frank.pocnet.net/instruments/Philips/HR/TV/hondehokk en/wijzigingen/wijzigingen.pdf](https://frank.pocnet.net/instruments/Philips/HR/TV/hondehokk%20en/wijzigingen/wijzigingen.pdf)

Ich vermute sehr, dass auch Dein Tuner auf diese Weise für den TX400 gängig gemacht wurde.

Ich möchte mein Gerät allerdings auch wieder auf 4 Kanal zurückrüsten, zumal die Umrüstung auf den Trommeltuner nicht wirklich sauber ausgeführt wurde, alles ist mehr oder weniger klapprig und gefällt mir gar nicht. Ob und wie diese Konfiguration funktioniert weiß ich nicht, ich kann das Gerät leider nicht testen da die Bildröhre Luft gezogen hat, hier suche ich auch noch eine funktionierende...

Grüße, Friedel