Subject: Aw: Graetz Kurfürst F171

Posted by [Anode](#) on Thu, 22 Apr 2021 21:41:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Oft ist bei den Graetz Geräten der End-1950er leider der Zeilentrafo defekt. Das könnte auch zu dem beschriebenen Fehler führen. Ab und an bekommt man die König Ersatztypen oder einen original Graetz Ersatz, die waren in späteren Jahren (mit Kunststoff anstatt Wachs/Paraffin-Isolierung) dann viel besser. Das Gute ist, dass auch die Zeilentrafos aus den frühen 1960er Jahren noch prinzipiell passen. Es gab dafür Umbauanleitungen für die Geräte. Wie sieht der Zeilentrafo denn aus? Kannst Du mal ein Bild einstellen? Der König Ersatz müsste die Type ZTR67/500 sein. Zu diesem Trafo gibt es auch eine ausführliche Umbauanleitung, die ich meine auch mal hier gepostet habe, ich im Moment aber nicht finde.

Natürlich kann es auch ein anderes Problem sein, ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie der Fehler aussieht. Du sagst, das Bild wird größer, sobald Du es heller stellst und dann wird es dunkel oder bricht die Ablenkung zusammen? Ton ist dauerhaft vorhanden?