Subject: Marconi Signalgenerator TF2002B
Posted by Navigator on Wed, 14 Jul 2021 13:48:15 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Kollegen,

Mit der Instandsetzung meines Marconi TF 2002B Signalgenerators komme ich nicht weiter.
Fehlerbeschreibung: Die Frequenz-Feineinstellung (incremental frequency control) funktioniert nicht.
HF-Ausgangsspannung und AM/FM Modulation ist o.k.

## File Attachments

1) Marconi TF2002 B.JPG, downloaded 619 times