Subject: Zeilentrafo z.B. Stassfurt um 1962

Posted by [Klaus \(FTL\)](#) on Wed, 13 Nov 2013 19:45:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

habe einen Stassfurt 53TG201 hier, der ewig auf einem Dachboden gestanden hat. Somit eine längere Zeit unter unbekanntem und wahrscheinlich stark wechselnden klimatischen Bedingungen gelagert wurde.

Die Frage bezieht sich speziell auf den Zeilentrafo (Hochspannung). Dieser ist, wie auch bei anderen Geräten mit einer weißen Masse (Epoxydharz?) im Hochspannungswickel vergossen. Bekanntermaßen wird diese Masse im Laufe der Zeit irgendwie porös und scheint Feuchtigkeit anzuziehen.

Sollte man vor dem ersten Einschalten diesen Wickel speziell behandeln bzw. imprägnieren ? Wenn ja wie und womit ?

Oder gibt es keine Lösung und nur ein neuer Trafo kann im Falle eines Falles helfen ?

Werde mal mit der Reparatur solange warten...

Gruß

Klaus