Subject: Siemens Turnier RK30
Posted by moure on Fri, 03 Jul 2020 20:53:08 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo,

dieses Radio würde ich gerne verkaufen. Kein Empfang (NF ist ok - Brummtest, ZF-Einspeisung ohne Resultat). Innen top, außen gebraucht, Teleskop-Antenne abgebrochen. War auch als Autoradio vorgesehen. Germanium-Transistoren (AF116, AC120, OC170, OC74 2x im Gegentakt etc.). Also ein Fall für Kondensator-Kur (an den Filtern wurde nicht rumgedreht). Schaltbild gibt's dazu.
12 Euro + Porto.

Gruß, Moure

File Attachments

1) SDC12795.JPG, downloaded 731 times
2) SDC12794.JPG, downloaded 715 times
3) SDC12796.JPG, downloaded 571 times
4) SDC12791.JPG, downloaded 733 times
5) SDC12792.JPG, downloaded 709 times
6) SDC12793.JPG, downloaded 706 times

Subject: Aw: Siemens Turnier RK30
Posted by Getter on Sat, 04 Jul 2020 21:27:24 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo,
hier würde ich mal zuerst die AF116 verdächtigen, die sind bekannt problematisch. Nicht gegen andere AF116 ersetzen, die sind genau so alt und genau so in ihren Daten weggedriftet, wie die im Gerät, sondern ersetzen gegen andere, modernere Typen.
Außerdem sind die im Gerät massenhaft sichtbaren Vitrohm-Kohle-Massewiderstände oft defekt, vor allem die hochohmigeren Werte.
Sind in diesem Gerät noch Siemens-Elkos, dürften diese normalerweise nicht defekt sein, höchstens einzelne.
Grüße aus HH !