

GRUNDIG

Service Anleitung

**Rundfunk
Geräte**

1977

Abgleich-Anleitung

sono-clock 250

Allgemeines

Dieses Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz getrennt werden, da der Ein-Aus-Schalter sekundärseitig wirksam ist. Der Netztrafo ist unmittelbar mit dem Netz verbunden.

Zur Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsbestimmungen (VDE 0860 H) sind folgende Hinweise zu beachten:

Zwischen berührbaren Metallteilen und netzspannungsführenden Teilen dürfen 6 mm, zwischen den Netzen 3 mm Luft- und Kriechstrecken nicht unterschritten werden. Netzseitig sind nur Isolierschläuche und Leitungsisolationen mit einer Wandstärke von mindestens 0,4 mm zulässig. Dies gilt ebenso für Leitungen, die an Teilen mit berührungsgefährlichen Spannungen anliegen können. Zur mechanischen Sicherung müssen die Leitungsenden in den Lötsen umgebogen sein.

Widerstände auf Keramikkörpern sind so auszurichten, daß sie frei stehen und keine anderen Bauteile oder Leitungen berühren. Um ausreichende Kühlung des NF-IC's zu gewährleisten, muß auf einwandfreie Lötf- oder Klemmverbindung von IC und Kühlblech geachtet werden.

Es dürfen nur Schmelzsicherungen eingesetzt werden, die die geforderten Bedingungen erfüllen und den richtigen Wert aufweisen.

Überprüfung von Sensorelektronik und Stummschaltung

Bei eingeschaltetem Gerät ist die Anwahl einer der insgesamt sieben Stationstasten durch Berühren der entsprechenden

Sensorflächen möglich. Innerhalb des Tastenfeldes liegende Leuchtdioden zeigen die gewählte Taste an.

Sobald der Sensor betätigt wird, schaltet T318 nach Masse und regelt das NF-Signal für etwa 200–300 ms zu (bei kurzer Berührung oder bei relativ niederohmiger Überbrückung der Sensorflächen).

Wird nur die zum IC-Eingang führende Sensorelektrode berührt (Schaltern mit Brummspannung), so muß daß NF-Signal während der gesamten Betätigungsduer stummgeschaltet werden.

Mehraches aufeinanderfolgendes Einschalten eines Sensors hat ebenfalls ein Abregeln zur Folge.

Im ausgeschalteten Zustand des Empfängers können die Stationtasten nicht angewählt werden.

Nach dem Einschalten ist:

a) in der oberen Stellung des Vorwahlschalters der Sender der zuletzt vor dem Abschalten gewählten Sensorstaste zu hören.

b) in der unteren Stellung des Schalters Sensor U1 in Betrieb. Entsprechend der gewählten Stationstaste U oder M wird die Betriebsspannung an den FM- oder AM-Empfänger geschaltet und dadurch der jeweilige NF-Ausgang an den Lautstärkeregler gelegt. Funktion der Umschaltung durch Messen der Spannung an den Kollektoren der Transistoren T313 und T319 überprüfen.

Einstellen der Abstimmspannung

Gerät an 220V Netzspannung anschließen und nach ausreichen- der Einlaufzeit mit R394 am Meßpunkt M1 30V ± 100 mV unter Verwendung eines Digitalvoltmeters einstellen!

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz

Eine der 5 UKW-Sensortasten betätigten. Empfangsfrequenz von ca. 100 MHz am Speicher einstellen.

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausgangs	Sichtgeräteanschluß	Abgleich
Kreis 09223-077.21(22) -434.24	an Punkt B über 5 pF	NF-Tastkopf an Punkt	Kern des Kreises (a) in obere und untere Abgleichstellung bringen, dabei Höhe der ZF-Kurve beobachten. Die Kernstellung der niedrigsten ZF-Kurve auswählen. Kreis (b) auf Maximum und Symmetrie Kernstellung: oben
Filter III	an Punkt B7 über 5 pF	NF-Tastkopf an Punkt	Der HF-Pegel soll hierbei nur so hoch gewählt werden, daß sich die ZF-Kurve gerade aus dem Rauschen abhebt.

FM-Oszillator- und Zwischenkreisabgleich

Meßsender-Frequenz	Abstimmspannung	Oszillator	Zwischenkreis	Spiegel Selektion 1:	Bemerkungen
88 MHz	3,15 V	(A) unteres Maximum	(C) oberes Maximum	48	HF-Signal an Antennenbuchse 300 Ω anlegen. Alle Abgleichvorgänge wechselweise mit L und C bei möglichst kleinem HF-Pegel wiederholen, bis optimale Einstellung erreicht ist.
106 MHz	21,85 V	(B) Maximum	(D) Maximum	48	Eingangsresistor (E) soll bündig mit dem Flansch abschließen.

AM-ZF-Abgleich 460 kHz

Eine der beiden MW-Sensorlasten drücken. Empfangsfrequenz von ca. 1 MHz am Speicher einstellen.

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausgangs	Sichtgeräteanschluß	Abgleich
Filter I	an Punkt	HF-Tastkopf über 5 pF an Punkt	(I) auf Maximum und Symmetrie
Die Mittenfrequenz wird durch die Resonanzfrequenz des Keramikschwingers bestimmt.			
Die Wobblerausgangsspannung muß so klein gewählt werden, daß die unerwünschte Beeinflussung der ZF-Kurve durch den Regeleinsatz des ZF-IC's noch nicht auftritt.			

AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

Abgleich-Reihenfolge	Frequenz	Abstimmspannung	Abgleich	Schwingspannung an Pkt. 4 IC 303	Bemerkungen
MW-Oszillator	510 kHz	1 V	① unteres Maximum	70 mV	Meßsender über Kunstantenne an Antennenbuchse anschließen. Abgleich abwechselnd mit L und C durchführen, bis ein Optimum erreicht ist.
	1620 kHz	30 V bei BB 113 25 V bei MVAM 125/2	② Maximum	74 mV	
MW-Vorkreis	560 kHz	ca. 2 V	③ Maximum		
	1450 kHz	ca 24,6 V bei BB 113 ca 20 V bei MVAM 125/2	④ Maximum		

Abgleich- und Prüfvorschrift für Elektronikuhr-Einbaumodul

Allgemeines:

Zur Betriebsspannungsversorgung und zur Überprüfung der einzelnen Schaltfunktionen muß die Uhr an ein entsprechendes sono-clock-Gerät oder an eine spezielle Prüfvorrichtung angeschlossen werden. An der Rückseite der Uhr sind hierfür zwei Steckverbindungen (Batterie- und Geräteanschluß) angebracht. Die genaue Kontaktbelegung kann dem Schaltbild entnommen werden.

1. Netzbetrieb:

Betriebsartenwahl:

Betriebsartenschalter der Uhr in Stellung „AUS“ bringen und Gerät an 220 V Netzspannung anschließen. Dabei darf sich der Empfänger nicht selbsttätig einschalten. Zur Aktivierung aller Uhrenfunktionen muß zunächst die Taste „min/MON“ gedrückt werden. Eventuell vorhandene Striche im Display werden dadurch gelöscht.

Schalter in Stellung „EIN“: Empfänger in Betrieb.

Schalter in Stellung „AUT“: Empfänger spätestens nach einer Sekunde in Betrieb.

Bleibt das Gerät trotzdem ausgeschaltet, ist die angezeigte Uhrzeit mit der Weckzeit, die in Stellung „WECK“ des Setzschalters erscheint, auf Übereinstimmung zu überprüfen und notfalls entsprechend zu korrigieren.

Automatische Netz-Batterie-Umschaltung:

In die Zuleitung zur Batterie (ersetzt durch Netzteil, $U_B = 7,5 \text{ V}$) ist ein Amperemeter zu schalten und der in die Batterie hineinfließende Strom bei Netzbetrieb zu messen:

$$I \leq 10 \mu\text{A}$$

7-Segment-Anzeige und Setzfunktionen:

Nach Anschluß an die Netzspannung leuchten auf der LED-Anzeige in der Regel drei waagrechte Striche, vereinzelt auch Zahlen (z.B. Null) auf. Der Punkt zwischen Stunden- und Minutenanzeige blinkt im Sekundenrhythmus. Taste „Uhrzeit“ drücken, festhalten - Sekundenpunkt erlischt - und mit den Tasten „min/MON“

und „h/Tag“ eine Uhrzeit von 23.59 Uhr einstellen. Während des gesamten Einstellvorgangs Anzeige beobachten und Aufleuchten aller 7 Segmente je Ziffer kontrollieren. Bei der Zehnerstelle der Stundenanzeige ist das Segment F1 nicht angeschlossen. Setzhebel in Stellung „DAT“ bringen und festhalten. Gleichzeitig Taste „min/MON“ und anschließend Taste „h/Tag“ betätigen bis Datum 28.2. erscheint.

Nach Ablauf einer Minute müssen folgende Anzeigen aufleuchten:



Betriebsartenschalter in Stellung „AUS“ bringen und Taste „Schlummer“ betätigen, Empfänger schaltet sich sofort ein. Während des Setzvorgangs wird an Stelle der Uhrzeit die eingeistete Einschaltzeit angezeigt. Taste „Reset/Alarm-Pause“ drücken, Empfänger schaltet sich aus.

2. Batteriebetrieb

Gerät vom Netz trennen. Anzeige erlischt nach kurzer Zeit, nur Sekundenpunkt blinkt im Sekundenrhythmus weiter.

Oszillatorenabgleich:

Nach Wechseln des IC's muß der Oszillatoren neu abgeglichen werden. Eine Batteriespannung von 8,3V einstellen und Gerät vom Netz trennen. Kurzzeitmeßgerät (z.B. GRUNDIG Universalzähler UZ 56 S) an Punkt 36 des IC's anschließen und die Zeit zwischen zwei ansteigenden Flanken des 1Hz-Rechtecksignals messen. Der Oszillatoren ($f = 100\text{kHz}$) ist nun mit Hilfe des Reglers R201 so einzustellen, daß sich am Meßpunkt eine Periodendauer von $1000 \pm 10\text{ms}$ ergibt.

Automatische Netz-Batterie-Umschaltung:

Mit Amperemeter in die Uhr hineinfließenden mittleren Strom bei voll aufgedrehter Helligkeit der Anzeige messen:

$$I \approx 10-18 \text{ mA}$$

Anschließend die Alarm-/Batterie-Abschalttaste so lange drücken, bis Sekundenpunkt erlischt. Der Punkt darf beim Loslassen der Taste nicht wieder aufleuchten.

Alignment Instruction

General

To disconnect from mains supply remove mains plug, as the on/off switch is in the secondary and the transformer is connected directly to the mains supply. To comply with the required safety regulations (VDE 0860 H) observe the following:

Between the bare-metal parts and the mains-conducting parts the minimum air- and creepage distance is 6 mm, between the mains poles 3 mm. Insulating sleeves and circuit insulations must have a thickness of at least 0.4 mm. This is also applicable for leads which could come in contact with voltage carrying parts.

Resistors on ceramic insulations must be positioned so they do not contact any other part or leads.

For mechanical protection the ends of the wires on the solder tags must be wrapped over.

To guarantee an efficient cooling of the AF-IC's, make sure the solder- and clamp-connections of IC and heat sink are in good order.

Fuses, which comply with the required regulation and have the correct values must be used only.

Checking the Sensor Electronic and Muting

When clock is switched on, one of the seven stations can be selected by touching the required touch sensor. Light diodes within the keyboard indicate the selected function.

FM-IF-Alignment 10,7 MHz

(Operate one of the 5 VHF-sensor buttons, set to a reception frequency of approximately 100 MHz on the memory store)

Alignment Seqency	Wobbulator output connection	Wobbulator output connection	Oscilloscope	Alignment	
Circuit 09223-077.21 (22) -434.24	on point (B) via 5 pF	AF-probe to point (A)	Bring core of the circuit (a) to the upper and the lower stop while observing the height of the IF-curve. Select core-position which has the lowest IF-curve.		
Filter III	to point (B) via 5 pF	AF-probe to point (A)	Circuit (b) to maximum and symmetry. Core position: upper During alignment the RF-level must be adjusted so that the IF-curve is just above the noise.		
The middle frequency is determined by the resonance frequency of the ceramic crystal: With the pair of ceramic crystals the colour marking must be in concurrence as well as the Grundig-order number.		Colourmarking for 19203-008.04	Adjust for symmetry and maximum linearity of the demodulator curve with circuit (a). Wobbulator output voltage 5 mV. Hump distance \approx 280 kHz		
Signal generator frequency	Tuning voltage	Oscillator	Intermediate Circuit	Image rejection	Remarks
88 MHz	3,15 V	(A) lower maximum	(C) upper maximum	48	RF-signal to aerial socket 300 Q. Repeat all alignment sequences alternating with L and C with RF-level as small as possible until optimum adjustment is obtained.
106 MHz	21,85 V	(B) max.	(D) max.	48	Input circuit (E) must finish flush with the flange.

AM-IE-Alignment 460 kHz

(Press one of the two MW sensor buttons. Adjust to reception frequency of approximately 1 MHz on the store.)

Alignment sequence	Wobbulator output connection	Osilloscope	Alignment
Filter I	to point 	HF-probe via 5 pF to point 	(i) to maximum and symmetry

The middle frequency is determined by the resonance frequency of the ceramic crystal.

The wobbulator output voltage must be as low as possible to avoid limiting of the IF-curve.

AM-Oscillator- and Aerial Alignment

Alignment sequence	Frequency	Tuning voltage	Alignment	Oscillator voltage on pin 4 IC 303	Remarks
MW-oscillator	510 kHz	1 V	① lower maximum	70 mV	
	1620 kHz	30 V at BB 113 25 V at MVAM 125/2	② max.	74 mV	Connect signal generator via artificial aerial to aerial socket.
	560 kHz	ca 2 V	③ max.		Align alternating with L and C until optimum is obtained.
Aerial	1450 kHz	ca 24,6 V at BB 113 ca 20 V at MVAM 125/2	④ max.		

Alignment- and Test of the built-in Electronic Clock Module

General: To supply the clock with operating voltage and for testing the different functions it must be connected to a sono-clock receiver or to a special testing device. For this purpose two plug connections are fitted on the rear of the clock (battery and receiver connection). The precise contact function can be seen in the circuit diagram.

1. Mains Operation

Function selection:

Set function selecting switch of the clock in position "off" and connect receiver to 220V mains voltage. During this test the receiver must not switch on by itself. To activate all the clock functions press button "min/MON". This causes any display of lines to be erased.

Switch to position "ON": Receiver in operation

Switch in position "AUT": Receiver in operation not later than one second.

If the machine remains switched off, check that the clock is in concurrence with the alarm time, which appears when selecting position "WECK" (alarm) with the setting switch, and correct if necessary.

Automatic switch-over to mains/battery:

An amperemeter must be connected into the lead to the battery (replaced by mains unit UB -7,5V) and the current feed into the battery must be measured during mains operation:

$$I \leq 10 \mu\text{A}$$

7-segment indication and set functions:

Usually three horizontal lines or occasionally figures (eg: zero) will appear in the LED-indicator after connecting set to the mains. The dot between hours- and minutes indication will flash once per second. Press button "clock" and hold – second dot will go out – and set to a time of 23.59 hours using buttons "min/MON" and "h/TAG". Observe the indicator during the complete adjustment

procedure and check the illumination of each figure in all seven segments. The segment F1 is not connected in the "tens" – section of the hour indicator. Set the adjusting lever to position "DAT" and hold. At the same time press button "min/MON" and then button "h/TAG" until the date 28.2. appears. After one minute the following indications must light up:

Clock

0.	00
----	----

Date

1	3
---	---

Set function selector switch to position "off" and operate button "Schlummer" (slumber). Receiver will switch on at once. During the setting proceedings the length of time of the setting will be displayed instead of the time. Depress button "Reset/Alarm-Pause" the receiver will switch off.

2. Battery Operation

Disconnect set from mains supply, shortly afterwards the indications will go out but the second dot will continue to flash once a second.

Oscillator alignment:

After a change of the IC's the oscillator must be re-aligned. Set to a battery voltage of 8,3V and disconnect receiver from mains. Connect universal counting instrument (eg: Grundig Universal Counter UZ 56 S) to pin 36 of the IC and measure the time between the two leading edges of the 1 Hz square wave signal. The oscillator ($f = 100\text{kHz}$) must now be adjusted – with the aid of the control R201 – so that a length of period of $1000 \pm 10\text{ms}$ appears on the measuring point.

Automatic switch-over to mains/battery:

During maximum brightness of the indication measure the average current feeding the clock using an amperemeter:

$$I \approx 10-18 \text{ mA}$$

Then depress the alarm/battery switch-off button until the second dot goes out. The dot must not light up again when this button is released.

Chassis-Ausbau

1. Schraube im Gehäuseboden mit Kreuzschlitzschraubenzieher herausdrehen.
2. Gehäuseoberteil ausrasten (siehe Abb.) und beim Abnehmen Steckverbindung des Lautsprechers lösen.
3. Steckverbindungen zum Netzkabel, Netztrafo und zur Stützbatterie abziehen.
4. Nach Zurückziehen der im Abgl.-Lageplan mit rotem Vierreck gekennzeichneten Rastnase, kann das Vorderteil angehoben und mit Uhr und Chassisplatte schräg nach oben herausgenommen werden.

LED-Blende, Lampe

Dismounting of Chassis

1. Unscrew cross-slotted screw situated on bottom of case.
2. Unlock top part of casing (see fig). Open loudspeaker plug connection and take off top part of casing.
3. Open plug connections to mains lead, mains transformer and reserve battery.
4. Depress catch marked by a red square in alignment scheme, lift up front part and pull out clock and chassis board.

LED-Blende, Lampe

Platte, Rückwand, etc.

Montage, Montage

Montage, Montage


Montage, Montage

Démontage du châssis

1. Défaire la vis de croix située sur le fond du boîtier.
2. Faire déverrouiller la partie supérieure du boîtier (voir fig.). Défaire la connexion enfilable du haut-parleur et enlever la partie supérieure du boîtier.
3. Défaire les connexions enfilables câble secteur, du transfo secteur et de la pile de protection.
4. Appuyer sur le téton de verrouillage repéré par un carré rouge dans le plan de réglage, en même instant soulever la partie de devant et retirer l'horloge avec le châssis.


Smontaggio del telaio


1. Svitare con un cacciavite a croce la vite sul fondale dell'apparecchio.
2. Sbloccare la parte superiore del mobile (vedi figura) e toglierla dopo aver staccato il connettore dell'altoparlante.
3. Staccare i connettori di collegamento con il cavo rete, il trasformatore e la pila tampone.
4. Dopo aver spinto all'indietro il fermo segnato con un quadrato rosso sullo schema di taratura e' possibile sollevare la parte anteriore e toglierla in posizione inclinata unitamente all'orologio ed alla piastra del telaio.




Abgleich-Lageplan
ALIGNMENT SCHEME
PLAN DE REGLAGE
PIANO DI TARATURA

Wecken/
 Wake-up/
 Réveil/
 Sveglia/
 Da









Ersatzteilliste (Auszug)

Ersatzteilliste (Auszug)	3	51028-009,02	Batteriedeckel	11	51029-061,01	Frontrahmen kpl.		
	4	51029-085,02	Gehäuse-Unterteil kpl.	12	5940-522,02	Abstimmklöppel	40	09
			<u>Gehäuse, rot</u>	13	59571-004,00	Blattfeder	41	09
	1	51029-065,03	Gehäuse-Oberteil kpl.	14	51029-087,01	Deckel kpl.	42	09
	1,1	09663-877,01	Emblem	15	51022-081,01	Sichtfenster kpl.	43	39
	2	51030-003,03	Taste (rot)	16	51022-011,01	Kontrahartschraube	44	39
	3	51028-009,03	Batteriedeckel	17	51022-009,01	2x Abdeckfolie		
	4	51029-085,03	Gehäuse-Unterteil kpl.	18	51030-005,01	2x Schiebeknopf		
		<u>Gehäuse, weiß</u>		20	09626-134,16	Batterieschlüssel 2-pol.	45	39
				21	0919-182,00	Druckfeder	46	39
	1	51029-065,01	Gehäuse-Oberteil kpl.	22	09666-147,00	Netzkabel - Zugentlastung	47	39
	1,1	09663-877,01	Emblem	23	09590-397,01	Netzleitung kpl.	48	09
	2	51030-003,01	Taste (weiß)	23	09590-397,02	Netzleitung kpl. (f.CH)	49	09
	3	51028-009,01	Batteriedeckel (weiß)	23	09590-397,03	Netzleitung kpl.	50	09
	4	51029-085,01	Gehäuse-Unterteil kpl.	24	09590-397,04	(f.SK, u. BE)	51,1	09
				24	09590-049,01	NETZTRAFOD	52	09
		<u>Gehäuse, gelb</u>		25	1904-009,97	LAUTSPRECHER	53	09
	1	51029-065,02	Gehäuse-Oberteil kpl.	26	39017-722,01	Buchsengehäuse 2-pol.	53,1	09
	1,1	09663-877,01	Emblem	27	39101-701,00	Crimp-Kontaktfeder	54	19
	2	51030-003,02		28	51001-011,00	Wurlantenne kpl.	55	19
			10	51028-007,00	<u>Chassissteile</u>			



59315-051.00

Sensorplatte

Sensor Board

Plaque Sensor


Piastra Sensor

Bestückungsseite

COMPONENT SIDE

VUE DU COTE DES COMPOSANTS

LATO COMPONENTI




59315-050.00

Speicher-Platte Lötseite

Memory Board SOLDER SIDE

Plaque mémoire COTE SOUDURES

Piastra memoria LATO DA SALDATURA



Chassisplatte 59310-221.00

CHASSIS Board

PLAQUE Chassis

PIASTRA Chassis

