

---

Subject: Aw: Unbekanntes Bauteil

Posted by [wolters](#) on Thu, 29 Sep 2016 19:37:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Lutz,

ich verstehe was du meinst. Da aber alte Kondensatoren mit schlechter Isolation nicht in meinen Geräten verbleiben ist es ja sogar praktisch dass das Messgerät dann ein vielfaches der eigentlichen Kapazität anzeigt.

Somit weiss ich ja dann das diese Kondensatoren eine schlechte Isolation haben.

Problematisch wird es halt nur wenn man die originale Kapazität nicht kennt weil sie nicht mehr lesbar ist oder, wie in diesem Fall hier, ein wenig versteckt ist.

Habe diese beiden mal ausgewechselt gegen 1nF und 2,5nF. Funktioniert bisher einwandfrei.

---