

---

Subject: Aw: Philips 2848/04-/06

Posted by [Radio926](#) on Thu, 06 Oct 2016 17:51:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Vielen Dank für Deine Mühe, Ingo!

Nun hilft mir das mit meinem Halbwissen nur bedingt weiter. Als Knackpunkt sehe ich die max. Anodenspannung- bei der originalen 4699 immerhin 400 V. Damit würde die EL6 ausscheiden. Die EL34 verträgt im AB-Betrieb noch 355 V. Nach der Kundendienstanleitung ist auch die EL34- wohl in einer späteren Version- verbaut. Also sollte das funktionieren... Die einfachste (billigste) Variante wäre Röhrenfassung tauschen und EL34 reinstecken- was meinst Du?

Gruß Ralf

---