
Subject: Aw: R&S VHF Feldstärke Zeiger
Posted by [Hans_L](#) on Tue, 15 Nov 2016 19:38:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Rudolf,
leider ist es nicht so einfach, teilweise (zeitweise?) hat man bei R&S mit den BN-Nummern offensichtlich geschlampt,
es gibt mehrere Beispiele von Geräten mit identischer BN aber leider unterschiedlichem Innenleben.
Woran das liegt, oder ob sich das auf einen bestimmten Zeitraum bezieht, habe ich noch nicht herausbekommen.
Gruß
Hans

PS: besonders schlimm war es mit der Fa. Hiller in Hamburg, wo die Netzgeräte gebaut wurden, da gibt es gewaltige Unterschiede in der Ausführung, trotz identischer BN
