
Subject: Aw: Musikschrank TeKaDe Wp477
Posted by [raffa1212](#) on Mon, 26 Dec 2016 14:40:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Den Brummtest habe ich soeben wiederholt, allerdings kam ich auf dasselbe Ergebnis, wie gestern auch.

Mir ist allerdings eine weitere Sache aufgefallen: Die Röhre EABC80 scheint nicht richtig zu heizen.

Bei den anderen Röhren sieht man sehr deutlich eine glühende Stelle(vermutlich die sog. Heizung), nur eben nicht bei der EABC80

Nur wird sie dennoch warm, aber bei weitem nicht so heiß wie die EL84.

Vielleicht lässt sich der Fehler dadurch ja weiter einkreisen.

Gruß,
Raphael
