
Subject: Aw: Musikschrank TeKaDe Wp477
Posted by [Elektron](#) on Tue, 27 Dec 2016 10:24:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Selbstverständlich muß das Gerät auf DC-Messung und zwar im Spannungsmeßbereich gestellt werden.

Und immer mit dem höchsten Meßbereich (500V DC) beginnen !

Den Strom in einer Schaltung kann man auch indirekt über die Spannungsmessung an einem Widerstand durchführen (Ohmsches Gesetz).

z.B. den Strom durch die Röhre am Katodenwiderstand ($I=U/R$)
