
Subject: Aw: Musikschrank TeKaDe Wp477

Posted by [ocean-boy 204](#) on Tue, 27 Dec 2016 20:53:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hörer schrieb am Di, 27 Dezember 2016 19:49Hallo zusammen,
mir ist beim Betrachten des Fotos noch etwas aufgefallen: Unter der Röhre EABC80 steckt ein Zwischensockel, der ist bestimmt nicht original. Was der wohl bewirkt ? Ist zu erkennen, inwieweit mit diesem Sockel Anschlüsse vertauscht, gebrückt oder unterbrochen werden ?

Vielleicht weil die originale Fassung defekt ist?

Wenn der wirklich angelötet ist, wie raffa schreibt, sollte er besser drinbleiben, beim Ausbau macht man sonst noch mehr kaputt.

MfG
