
Subject: Aw: AEG 4-56 W

Posted by [GFGF Archiv](#) on Mon, 21 Aug 2017 18:10:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wenn die Seilrollen (Umlenkrollen) gegen kleinere ausgetauscht wurden, kann die Seilführung natürlich durch erhöhte Reibung den Zeiger verziehen, und andere, schlechte Eigenschaften haben.

Eine Drehbank steht zur Verfügung... dann einfach die Scheibe im bestmöglichen Durchmesser, wahrscheinlich in Ihrem Fall 32 bis 34 mm, nachfertigen, die Dicke kann gleich bleiben, wenn sie in der Führung nicht wegwandern kann, die Führungsrille auch, Material Metall oder Kunststoff, eine Seilrolle ist ein unkritisches Bauteil.

Ich habe zwar Kunststoff- Seilrollen, aber große Rollen kommen nicht so oft vor.

Mit freundlichen Grüßen
Olaf Freiberg
