
Subject: Aw: Systron Donner Nixie
Posted by [wellenkino](#) on Sun, 12 Nov 2017 13:23:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

es erholt sich so allmählich,
ich muß aber noch Teile besorgen, wird etwas dauern.
Der helle Farbton kommt vom Waschen

Schäden auf dem Attenuator Board.
IG Martin

File Attachments

1) [DSCF0209.JPG](#), downloaded 1045 times
