

---

Subject: ITT Schaub Lorenz Touring International 103

Posted by [moure](#) on Sun, 04 Mar 2018 16:18:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

Lösen aller zugänglicher Schrauben und Abnahme des Tragebügels haben mich nicht weitergebracht. Alles sitzt bombenfest zusammen. Der Zeiger für die AM-Bereiche (und der Drehko) stecken fest (UKW-Abstimmung ist in Ordnung). Beim Bewegen des Abstimmknopfes bewegt sich der Zeiger minimal, der Seilzug ist also nicht gerissen. Offensichtlich ein Standschaden nach über 10 Jahren Nichtbenutzung. Kann mir jemand weiterhelfen?

Gruß, Moure

---