
Subject: Aw: Problem mit Klangregelnetzwerk
Posted by [Radio-aktiv](#) on Sun, 04 Mar 2018 19:48:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Alex,

ich würde sagen das ist ein Poti mit Mittelanzapfung. Früher gab es die verrücktesten mechanischen Sachen. Das Poti hat meiner Meinung nach ein Lötflanke durch die in der Mitte die Widerstandsbahn fest angezapft ist.

Ich habe mal in meinen alten Beständen geschaut und einige Fotos gemacht:

Ich würde eine andere Schaltung bauen, wo man das nicht braucht. Für ECC83 gibt es genug Beschaltungen.

Der RIM Gigant: http://www.rainers-elektronikpage.de/RADIO-RIM-Baumappen/Baumappe_Gigant_S.pdf

Grüße
Karl

File Attachments

- 1) [Poti_mit_Abgriff_1.jpg](#), downloaded 1971 times
 - 2) [Poti_mit_Abgriff_2.jpg](#), downloaded 1893 times
 - 3) [Poti_mit_Abgriff_3.jpg](#), downloaded 1962 times
 - 4) [Poti_mit_2_Abgriffen.jpg](#), downloaded 1954 times
-