
Subject: Aw: Problem mit Klangregelnetzwerk
Posted by [Radio-aktiv](#) on Sun, 18 Mar 2018 19:08:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Alex,

47nF müssten ok sein für die Koppel-C.

Die beiden Systeme müssen nun wirklich getrennt voneinander laufen. Da darf nichts mehr sein. Ich vermute dass es der Summierknoten ist der in den anderen Kanal reinwirkt. Man müsste eine weitere Verstärkerstufe nehmen zum entkoppeln. Leider geht das auf die Signalqualität und ist überhaupt nicht zu empfehlen.

Ich würde es mit Stereo Potis versuchen.

Grüße
Karl
