

---

Subject: Aw: Imperial J450W-Stereo

Posted by [röhrenradiofreak](#) on Sun, 17 Jun 2018 14:18:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich dachte, ich hätte noch ein passendes Poti, aber leider Fehlanzeige.

Was fehlt denn dem Poti, muss es vielleicht nur gereinigt werden oder ist es irreparabel?

Elektrisch würde ein 2,2 M Ohm-Poti sicher auch funktionieren. Dabei wäre auf den Drehwinkel zu achten. Bei den Klangreglern dieser Bauform beträgt der Drehwinkel oft nur 180°. Normale Potis haben 270°, das gibt Probleme mit der Anzeige in dem kleinen Fensterchen darüber.

Lutz

---