
Subject: Aw: Nordmende Spectra C210

Posted by [Anode](#) on Sat, 30 Jun 2018 21:07:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Im Anhang das Schaltbild eines Viewfinders, das ich im Internet gefunden habe.
Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass die Leistungsstufe (Zeilenendstufe) defekt ist. In diesem Fall hier z.B. der mit M.DRIVE bezeichnete Transistor. Kannst Du vielleicht ein Bild der Platinen hier einstellen?

Viele Grüße

Dirk

File Attachments

1) [SCX854-viewfinder.png](#), downloaded 1563 times
