
Subject: Aw: Problem Grundig TK47b
Posted by [Hörer](#) on Sun, 16 Sep 2018 08:36:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Dirk,

prüfe die Kondensatoren im Bereich der ECC81, die Koppelpkondnsatoren zu den Steuergittern und den Elko parallel zum Kathodenwiderstand. Die sind oftmals defekt, und dann hat der zweistufige Entzerrer keine Verstärkung mehr.

Außerdem ist noch zu beachten: Wenn mman ein Zweispur- Stereo aufgenommenes Band auf diesem Vierspur- Stereo Gerät wiedergibt, wird die untere Spur der Aufnahme (rechter Kanal) vom Vierspur- Kopf nur teilweise bestrichen und deshalb leiser widergegeben.

Mit freundlichem Gruß

Ronald
