

---

Subject: Dke38 choke coil

Posted by [ea3iav](#) on Sun, 07 Apr 2019 20:57:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi! Ich habe ein Problem mit einer Spule. Die Fäden haben keine Kontinuität zwischen ihnen. Weiß jemand, ob die Spule ausgetauscht werden kann? Oder kennt jemand wenigstens die Spezifikationen, um eine neue zu bestellen?

Vielleicht können Sie statt der Spule einen Widerstand anlegen

---

### File Attachments

1) [7572A6CC-5257-427B-BDBB-3109A4E3EF05.jpeg](#), downloaded 1076 times

---