
Subject: Aw: Neuberger RPM 370

Posted by [SR634](#) on Mon, 20 May 2019 12:19:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Zusammen,

also das mit dem oben genannten Wachs klappt m.M. nach prima! Lässt sich gut auftragen und hat einen matten Glanz - schöner als neu muß es für mich nicht sein. Ich habe zum Auftragen und nachher zum Polieren Wattepad's aus dem Kosmetikbereich verwendet. Das Wachs hebt den Kontrast der Beschriftung (siehe Prüfschalter) und das Beste ist - kein Auskreiden mehr! Die Finger bleiben sauber!

Ich hatte ja versprochen, ein Bild hochzuladen. Zur besseren Sichtbarkeit habe ich nur die angefangene Ecke photographiert.

Der rote Pfeil markiert die Grenze zwischen rechts = gewachst und links = unbehandelt. Der grüne Pfeil zeigt auf den Schatten des Griffs, dort ist noch Decklack vorhanden. Also ist offenbar UV-Strahlung das Problem, das dem Decklack zu schaffen macht (Wie ich erfahren habe, hat das Gerät nach dem Tod des Besitzers mindestens 25 Jahre an der gleichen Stelle in einer Dachkammer gestanden. Einzige natürliche Lichtquelle war ein kleines Giebelfenster - dadurch der relativ scharfe Schatten, vermute ich. Die Ursache für den weißlichen Fleck noch weiter rechts kenne ich nicht, aber es ist der einzige auf dem Gerät).

Insofern macht es vielleicht Sinn, diese Geräte durch ein Tuch o.ä. vor UV-Strahlung zu schützen, falls die Werkstatt nicht ohnehin nur Kunstlicht hat.

Vielen Dank vor allem an Michael für den Hinweis auf das Wachs!

Herzliche Grüße

Stefan

File Attachments

1) [InkedIMG_2662_LI.jpg](#), downloaded 2215 times
