

---

Subject: 19 KHz Quarz telefunkten

Posted by [EMUD](#) on Mon, 09 Sep 2019 14:41:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

in meinem TFK Stereo Coder ist leider der Quarz defekt, vielleicht hat noch jemand einen solchen.

Es ist eine in einen Glaskolben (Röhre) eingebaute Version mit der Bezeichnung QM-7-B mit 19 KHz.

Der Quarz im Coder taugt leider nur noch für die Vitrine, ist scheinbar intern irgendwo unterbochen.

Besten Dank fürs Nachsehen

Gruß

EMUD

---