

---

Subject: Aw: Grundig Satellit 700

Posted by [Anode](#) on Fri, 24 Apr 2020 19:29:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Erst einmal einen ganz wichtigen Hinweis: Nicht an den Filtern oder Spulen drehen.

Funktionieren die AM-Bereiche korrekt?

Ich meine mich erinnern zu können, dass in den Grundig Satellit Geräten öfters mal die Vorstufen kaputt gehen, hier CT301 (BF999). Letztendlich hilft eine systematische

Fehlersuche. Der Fehler tritt auch bei Betrieb an externer Antenne auf?

Was steht Dir denn an Messgeräten zur Verfügung.

Viele Grüße

Dirk

---