

---

Subject: Aw: Grundig Satellit 700

Posted by [röhrenradiofreak](#) on Sat, 25 Apr 2020 09:48:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ob der Transistor defekt ist, lässt sich auch mit einfachen Mitteln feststellen. Das wesentliche Problem wird sein, an ihn heranzukommen. Es kann sein, dass er unter einer Abschirmung sitzt, ich kenne den konstruktiven Aufbau dieses Gerätes nicht.

Um die Funktion des Transistors zu testen, würde ich - unter Beachtung von ESD-Schutzmaßnahmen! - eine Messstrippe an den Gate- und an den Drain-Anschluss dieses Transistors halten. Wenn damit am Drain-Anschluss der Empfang besser ist als am Gate-Anschluss und außerdem am Drain-Anschluss die Betriebsspannung (ca. 4,5V) anliegt, ist er defekt.

Lutz

---